

**ANALISIS KERUSAKAN JALAN YOS SUDARSO KOTA  
PANGKALPINANG DENGAN METODE PCI  
(PAVEMENT CONDITION INDEXS)**



**TUGAS AKHIR**

Dibuat Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Sarjana Stara Satu (S-1)

Pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

Universitas Bangka Belitung

**Oleh :**

**RIKI YULIANDRA**

**104 09 11 043**

**JURUSAN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
2016**

## LEMBAR PENGESAHAN

### **ANALISIS KERUSAKAN JALAN YOS SUDARSO KOTA PANGKALPINANG DENGAN METODE PCI (PAVEMENT CONDITION INDEXS)**

#### TUGAS AKHIR

Dibuat Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Sarjana Stara Satu (S-1)  
Pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik  
Universitas Bangka Belitung

Oleh:

**Riki Yuliandra**

**104 09 11 043**


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Indra Gunawan, S.T., M.T,

Pembimbing Pendamping



Damhir Anugrah, S.T., M.T,

Balunjuk, Agustus 2016

Diketahui dan disahkan oleh:

Ketua Jurusan Teknik Sipil

Fakultas Teknik

Universitas Bangka Belitung



Ferra Fahrjani S.T., M.T,  
NIP. 1986022420122002

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riki Yuliandra  
NIM : 104 09 11 043  
Jurusan : Teknik Sipil  
Fakultas : Teknik  
Judul Skripsi : ANALISIS KERUSAKAN JALAN YOS SUDARSO  
KOTA PANGKALPINANG DENGAN METODE PCI  
(PAVEMENT CONDITION INDEXS)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Balunjuk, 11 Agustus 2016



Riki Yuliandra  
NIM 1040911043

## HALAMAN PERSEMPAHAN

“Jangan pernah menyerah dengan sesuatu yang membuat kita merasa sulit, karena percayalah kesulitan akan menjadi mudah apabila kita mau berusaha mengatasi kesulitan itu”

Puji dan Syukur pada Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, Karya tulis ini ku persembahkan buat yang selama ini selalu setia mendampingiku baik dalam suka maupun duka serta berjuang bersamaku tanpa mengenal kata lelah dan menyerah, yaitu:

- Puji dan Syukur ku ucapkan atas kehadirat pada Allah SWT yang Maha Memudahkan dan Maha Mengabulkan
- Ayahanda Johar Arifin, yang telah menjadi sesosok pendidik yang sabar dari masa kecil hingga sampai anak menjadi sarjana
- Ibunda Rukmiati, yang telah memberikan kasih sayang dan doa terbaik untuk anaknya
- Kakak dan adikku yang telah memberikan dukungan
- Istriku (Shelia Beli Vera) dan anakku (Kautsarazky Bevandra) sesosok penyemangat dalam masa depanku
- Mama mertua dan adik ipar yang telah memberikan dukungan
- Teman-teman Angkatan 2009 yang telah membantu dan memberikan motivasi
- Almamater saya Universitas Bangka Belitung

## **ABSTRAK**

*Jaringan jalan merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa, serta masyarakat dan untuk pengembangan wilayah. Jalan Yos Sudarso merupakan jalan Nasional yang terletak di Kecamatan Pangkalbalam. Jalan tersebut digunakan sebagai jalur lalu lintas yang penting untuk mendukung perekonomian di Pangkalpinang. Jalan Yos Sudarso sering dilewati oleh kendaraan bermuatan berat yang menuju atau dari pelabuhan Pangkalbalam. Akibatnya, lapisan perkerasan jalan mengalami penurunan, dikarenakan masa dari kendaraan yang melewati jalan Yos Sudarso melebihi tonase jalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang analisis kerusakan jalan pada perkerasan lentur di jalan Yos Sudarso Pangkalpinang. Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara survei langsung di lapangan dan analisis data menggunakan metode PCI (Pavement Condition Index). Beberapa hasil penelitian menghasilkan pada STA 0+000 s/d 0+100 terjadi kerusakan retak memanjang, keriting, dan tambalan dan tingkat kerusakan termasuk kategori medium. Pada STA 0+100 s/d 0+200 terjadi kerusakan lubang, retak memanjang, keriting, dan tambalan. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis nilai PCI rata-rata dengan STA 0+000 s/d 1+000 diperoleh nilai 75.9 dan dikategorikan baik.*

**Kata kunci:** tingkat kerusakan, kadar kerusakan, nilai kondisi perkerasan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dengan judul: "**Analisis Kerusakan Jalan Yos Sudarso Kota Pangkalpinang Dengan Metode PCI (Pavement Condition Index)**"

Dalam tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Wahri Sunandar, S.T., M.T, selaku Dekan Fakultas Teknik.
2. Ibu Ferra Fahriani, S.T., M.T, selaku Ka.Jurusana Teknik Sipil.
3. Bapak Indra Gunawan, S.T.,M.T, selaku Dosen Pembimbing Utama.
4. Bapak Damhir Anugrah, S.T.,M.T, selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
5. Bapak Ormuz Firdaus, S.T.,M.T, sebagai Dosen Pengaji.
6. Ibu Endang Setyawati Hisyam, S.T.,M.Eng, sebagai Dosen Pengaji.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta doanya dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
8. Istri dan anakku tercinta yang telah menjadi motivasi dan penyemangat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Serta teman - teman Mahasiswa Angkatan 2009 yang telah membantu dalam pelaksanaan survei dan memberikan semangat sehingga terselesaiannya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, untuk penyempurnaan penulisan pada masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pembaca, khususnya bagi mahasiswa Universitas Bangka Belitung Jurusan Teknik Sipil.

Balunijuk, Agustus 2016

Penyusun,

Riki Yuliandra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>DAFTARTABEL.....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Ruang Lingkup.....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	4
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
3.1 Definisi Jalan Raya .....	7
3.2 Pembentukan Jalan.....	8
3.3 Klasifikasi Jalan .....	8
3.4 Jenis dan Fungsi Lapisan Perkerasan.....	12
3.5 Konstruksi Perkerasan Lentur.....	12
3.6 Sifat Perkerasan Lentur.....	13
3.7 Pengertian <i>PCI</i> .....	14
3.8 Metode <i>PCI</i> .....	15

3.9 Cara Melakukan Survei Kondisi .....	39
3.10 Hitungan <i>PCI</i> .....	40

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

4.1 Bagan Alir Penelitian.....	43
4.2 Lokasi Penelitian.....	44
4.3 Metode Pengumpulan Data.....	44
4.4 Alat Penelitian.....	45
4.5 Pelaksanaan Kegiatan .....	45
4.6 Teknik Pengolahan Data .....	46
4.7 Analisa dan Pembahasan.....	46

## **BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

5.1 Penyajian Data .....	47
5.2 Kondisi Perkerasan Jalan .....	49

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan .....	56
6.2 Saran .....	57

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Klasifikasi Menurut Kelas Jalan .....	10
Tabel 3.2	Klasifikasi Menurut Medan Jalan .....	10
Tabel 3.3	Tingkat Kerusakan Lubang.....	30
Tabel 5.1	Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Tahun 2014 .....	47
Tabel5.2	Kelas Ukuran Kota Pngkalpinang .....	48
Tabel 5.3	Hasil Survei Lapangan .....	49
Tabel 5.4	Perhitungan Nilai <i>CDV</i> .....	54
Tabel 5.5	Nilai Kondisi Perkerasan.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lapisan Konstruksi Perkerasan Lentur .....	13
Gambar 3.2 Retak Kulit Buaya .....	16
Gambar 3.3 Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Retak Buaya.....	17
Gambar 3.4 Kegemukan.....	18
Gambar 3.5 Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Kegemukan.....	18
Gambar 3.6 <i>Block Cracking</i> .....	19
Gambar 3.7 Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Retak Blok .....	19
Gambar 3.8 <i>Bums and Sags</i> .....	20
Gambar 3.9 Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Benjol danTurun .....	20
Gambar 3.10 Keriting ( <i>corrugation</i> ).....	21
Gambar 3.11 Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Gelombang.....	21
Gambar 3.12 Amblas ( <i>depression</i> ).....	22
Gambar 3.13 Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Amblas .....	22
Gambar 3.14 <i>Edge Cracking</i> .....	23
Gambar 3.15 Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Retak Tepi.....	23
Gambar 3.16 <i>Joint Reflection Cracking</i> .....	24
Gambar 3.17 Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Retak Reflektif Sambungan .....	24
Gambar 3.18 <i>Lane / Shoulder Drop Off</i> .....	25
Gambar 3.19 Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Jalur/ Bahu Turun .....	25
Gambar 3.20 <i>Longitudinal and Transverse Cracking</i> .....	26
Gambar 3.21 Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Retak Memanjang/ Melintang .....	26
Gambar 3.22 <i>Patching and Utility Cut Patching</i> .....	27
Gambar 3.23 Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Tambalan dan Tambalan Galian .....	27

Gambar 3.24	<i>Polished Aggregate</i> .....	28
Gambar 3.25	Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Agregat Licin .....	28
Gambar 3.26	<i>Potholes</i> .....	29
Gambar 3.27	Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Lubang .....	29
Gambar 3.28	<i>Railroad Crossing</i> .....	30
Gambar 3.29	Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Persilangan Jalan Rel .....	31
Gambar 3.30	<i>Rutting</i> .....	32
Gambar 3.31	Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Alur .....	32
Gambar 3.32	<i>Shoving</i> .....	33
Gambar 3.33	Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Sungkur .....	33
Gambar 3.34	<i>Slippage Cracking</i> .....	34
Gambar 3.35	Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Retak Slip .....	34
Gambar 3.36	<i>Swell</i> .....	35
Gambar 3.37	Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Mengembang .....	35
Gambar 3.38	<i>Weathering and Ravelling</i> .....	36
Gambar 3.39	Grafik <i>Deduct Value</i> untuk Pelapukan dan Butiran Lepas .....	36
Gambar 3.40	Formulir data survei kondisi jalan permukaan aspal .....	39
Gambar 4.1	Bagan Alir Penelitian .....	43
Gambar 4.2	Lokasi Penelitian .....	44
Gambar 5.1	Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang .....	48
Gambar 5.2	Sketsa Tampak Atas Jalan .....	50
Gambar 5.3	Nilai Pengurang ( <i>DV</i> ) Kerusakan Keriting .....	52
Gambar 5.4	Nilai Pengurang ( <i>DV</i> ) Kerusakan Lubang .....	52
Gambar 5.5	Nilai Pengurang ( <i>DV</i> ) Kerusakan Retak Memanjang .....	53

Gambar 5.6	Nilai Pengurang Terkoreksi ( <i>CDV</i> ).....	54
Gambar 5.7	Nilai Klasifikasi Kondisi Perkerasan ( <i>PCI</i> ) .....	55