

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis Pengaruh pasar modern terhadap tingkat pelayanan pasca penataan kawasan pasar “kite” di Jalan Nelayan Sungailiat, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis Pengaruh pasar modern terhadap tingkat pelayanan pasca penataan kawasan pasar “Kite” di Jalan Nelayan Sungailiat diperoleh nilai Kapasitas sebesar 1109,66 smp/jam.
2. Berdasarkan pengaruh Pasar modern terhadap Tingkat Pelayanan Jalan pasca penataan kawasan Pasar “Kite” terhadap lalu lintas di Jalan Nelayan Sungailiat, maka diperoleh nilai Indeks Tingkat Pelayanan berdasarkan derajat kejenuhan (DS) yaitu masuk ke dalam tingkat pelayanan C, sedangkan Tingkat Pelayanan berdasarkan Persentase Arus Bebas masuk ke dalam tingkat pelayanan D dan Tingkat pelayanan berdasarkan Kecepatan Rata-rata Perjalanan masuk ke dalam nilai Tingkat pelayanan E.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk Mengurangi Kemacetan pada Jalan Nelayan Sungailiat adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan yang digunakan untuk menurunkan dan menaikkan barang seharusnya tidak dilakukan pada badan jalan. Sebaiknya dilakukan pada tempat parkir yang sudah ada.
2. Perlunya penambahan lahan parkir atau pengalihan tempat parkir kendaraan sehingga kendaraan tidak menumpuk parkir di badan jalan di depan Pasar “Kite” Jalan Nelayan Sungailiat.

3. Sebaiknya dilakukan penempatan petugas pada rambu-rambu larangan masuk. Sehingga tidak terjadi lagi kemacetan pada Jalan Nelayan Sungailiat yang diakibatkan banyaknya kendaraan yang melawan arus.
4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar lebih teliti pada saat menentukan titik survei dan pengambilan data di lapangan.

