

**APLIKASI SOFTWARE GEOSTUDIO 2007 SLOPE/W
UNTUK ANALISIS KESTABILAN LERENG DI
TAMBANG MUARA TIGA BESAR UTARA
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk
SUMATERA SELATAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana S-1



OLEH:

**IRZA TRI PUTRA
NIM 1031211039**

**JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

APLIKASI SOFTWARE GEOSTUDIO 2007 SLOPE/W UNTUK ANALISIS
KESTABILAN LERENG DI TAMBANG MUARA TIGA BESAR UTARA
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk SUMATERA SELATAN


Dipersiapkan dan disusun oleh

IRZA TRI PUTRA
NIM 1031211039

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Tanggal : 11 April 2017

Pembimbing Utama,




Irvani, S.T., M.Eng.
NIP 198003222015041001

Pembimbing Pendamping,



Guskarnali, S.T., M.T.
NP 308815047

Pengaji I,



Mardiah, S.T., M.T.
NIP 198108052014042003

Pengaji II,



Anisa Indriawati, S.Si., M.Sc.
NP 309115048

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

APLIKASI SOFTWARE GEOSTUDIO 2007 SLOPE/W UNTUK ANALISIS
KESTABILAN LERENG DI TAMBANG MUARA TIGA BESAR UTARA
PT BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk SUMATERA SELATAN


Dipersiapkan dan disusun oleh

IRZA TRI PUTRA
NIM 1031211039.

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Tanggal : 11 April 2017

Pembimbing Utama,




Irvani, S.T., M.Eng.
NIP 198003222015041001

Pembimbing Pendamping,



Guskarnali, S.T., M.T.
NP 308815047

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Pertambangan



Irvani, S.T., M.Eng.
NIP 198003222015041001

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRZA TRI PUTRA

NIM : 1031211039

Judul : APLIKASI SOFTWARE GEOSTUDIO 2007 SLOPE/W UNTUK ANALISIS KESTABILAN LERENG DI TAMBANG MUARA TIGA BESAR UTARA PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK SUMATERA SELATAN

Menyatakan dengan ini, bahwa skripsi saya merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri yang didampingi tim pembimbing dan bukan hasil dari penjiplakan/plagiat. Apabila nantinya ditemukan adanya unsur penjiplakan di dalam karya skripsi saya ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik dari Universitas Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

Balunjuk, 25 April 2017



IRZA TRI PUTRA
NIM 1031211039

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Bangka Belitung, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRZA TRI PUTRA
NIM : 1031211039
Jurusan : TEKNIK PERTAMBANGAN
Fakultas : TEKNIK

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bangka Belitung **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas Skripsi saya yang berjudul :

APLIKASI SOFTWARE GEOSTUDIO 2007 SLOPE/W UNTUK ANALISIS KESTABILAN LERENG DI TAMBANG MUARA TIGA BESAR UTARA PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK SUMATERA SELATAN, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Bangka Belitung berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Balunjuk
Pada tanggal : 25 April 2017
Yang menyatakan,



(IRZA TRI PUTRA)

INTISARI

PT Bukit Asam (Persero) Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penambangan batubara. Kehadiran lereng di Tambang Muara Tiga Besar Utara akan berbahaya terhadap pekerja dan kendaraan mekanis, karena tanah/batu kemungkinan akan mengalami longsor atau jatuh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai faktor keamanan lereng RKAP 2017 dan desain ulang lereng dengan kondisi aman. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai kohesi (c'), sudut geser dalam (ϕ') dan densitas (γ). Pengambilan data penelitian ini didapatkan dari hasil pengujian triaksial tak terkonsolidasi tak teraliri (UU) dan pengujian berat isi tanah/batu dengan Metode *Paraffin Wax*, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan *Software Geostudio 2007 Slope/w* untuk mengetahui nilai faktor keamanan lereng. Faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan lereng di Tambang Muara Tiga Besar Utara, yaitu geometri lereng, cuaca/iklim, getaran, dan sifat fisik dan mekanika tanah/batu yang terdiri dari *range* nilai densitas (γ), yaitu $1,203 - 2,025 \text{ g/cm}^3$, *range* nilai kohesi (c'), yaitu $34 - 266 \text{ kPa}$ dan *range* nilai sudut geser dalam (ϕ'), yaitu $17,65 - 35,21^\circ$. Hasil analisis kestabilan lereng menunjukkan bahwa nilai faktor keamanan lereng RKAP 2017 yaitu di bawah 1,25, sehingga berpotensi terjadinya longsor, sedangkan lereng desain ulang lereng dengan kondisi aman mempunyai nilai faktor keamanan yaitu di atas 1,25, sehingga tidak berpotensi terjadinya longsor.

Kata kunci: Ketidakstabilan lereng, Metode Bishop, faktor keamanan.

ABSTRACT

PT Bukit Asam (Persero) Tbk is one of the State Owned Enterprises engaged in coal mining. Presente of Mine Muara slopes at Muara Tiga Besar Utara would be harmful to workers and the mechanical vehicle, because the soil/rock is likely to experience landslides or falling. This study was conducted to determine the value of slope safety factor RKAP 2017 and redesign the slopes with a safe condition. The data used in this study include the value of cohesion (c') the angle of friction (ϕ') and density (γ). Retrieval of research data obtained from the test results did not drainage unconsolidated triaxial (UU) and test weight of soil/rock with Paraffin Wax Method, and then did the processing of data by using Software Geostudio 2007 Slope/w to determine the value of the safety factor of the slope. Factors affecting slope instability in Mine Muara Tiga Besar Utara were the geometry of the slope, weather/climate, vibration, and physical properties and mechanics of soil/rock composed of the density (γ), ie 1.203 to 2.025 g/cm³, the value of cohesion (c'), which is 34 to 266 kPa and the shear angle value (ϕ'), ie 17.65 to 35.21⁰. The results of slope stability analysis indicate that the value of slope safety factor RKAP 2017 was below 1.25, so the potential occurrence of landslides, while the redesign slope slope with the security condition had a value of safety factor is above 1.25, so that no potential landslides.

Keywords : Slope instability, Bishop Method, Safety factor.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. Penulis banyak mendapat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak selama penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Irvani, S.T., M.Eng., sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi sekaligus Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Guskarnali, S.T., M.T., sebagai Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi sekaligus Sekretaris Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Mardiah, S.T., M.T., sebagai Dosen Pengaji I Skripsi Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Anisa Indriawati, S.Si., M.Sc., sebagai Dosen Pengaji II Skripsi Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung
5. Bapak Wahri Sunanda, S.T., M.Eng., sebagai Dekan Fakultas Teknik Univesitas Bangka Belitung.
6. Bapak Dr. Ir. Muhammad Yusuf, M.Si., sebagai Rektor Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak Osmon Tedy, A.Md., sebagai Pembimbing Lapangan di PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang telah memberikan ilmu, kritik, saran dan motivasi.
8. Ayahanda Hairulis Djamaludin dan Ibunda Sunarti tercinta yang selalu memberikan doa yang terbaik selama ini, serta saudara perempuan Ratnawati, S.Kom., dan saudara laki-laki Irwan Dinata, S.T., M.T., terimakasih untuk doa, semangat dan motivasinya.

Balunijuk, 25 April 2017

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*APLIKASI SOFTWARE GEOSTUDIO 2007 SLOPE/W UNTUK ANALISIS KESTABILAN LERENG DI TAMBANG MUARA TIGA BESAR UTARA PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK SUMATERA SELATAN*”

Dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi faktor ketidakstabilan lereng di Tambang Muara Tiga Besar Utara, sifat fisik dan mekanika tanah/batuhan, nilai faktor keamanan RKAP 2017 dan nilai faktor keamanan desain ulang lereng.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

Balunijk, 25 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka	4
2.1.1 Penelitian Terdahulu	4
2.1.2 Kondisi Geologi	6
2.1.3 Stratigrafi Muara Tiga Besar Utara.....	9
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Stabilitas Lereng.....	14
2.2.2 Metode Irisan	16
2.2.3 Metode Bishop	16
2.2.4 Kuat Geser Tanah.....	18
2.2.5 Uji Triaksial	19
2.2.6 Kondisi Pengujian Triaksial	21
2.2.7 Cara Penghitungan Pengujian Triaksial	22
2.2.8 Berat Volume Tanah/batuhan	25
2.2.9 Cara Penghitungan Uji Berat Volume Tanah/batuhan.....	26
2.2.10 Faktor Pengaruh Ketidakstabilan Lereng	28
2.2.11 Metode Penanggulangan Keruntuhan Lereng.....	30
2.2.12 <i>Software Geostudio 2007</i>	34
2.2.13 <i>Slope/w</i>	36
2.2.14 RKAP 2017 dan Desain Ulang Lereng.....	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	42
3.2.1 Alat Penelitian	42
3.2.2 Bahan Penelitian.....	43
3.3 Langkah-langkah Penelitian	43
3.3.1 Pengumpulan Data	43
3.3.2 Pengolahan Data.....	50
3.3.3 Analisis Data	60
3.3.4 Kesimpulan	61
3.4 Diagram Alir Penelitian.....	62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor yang Mempengaruhi Ketidakstabilan Lereng	65
4.2 Sifat Fisik dan Mekanika Tanah/batuhan	66
4.3 Nilai Faktor Keamanan Lereng RKAP 2017.....	68
4.4 Nilai Faktor Keamanan Desain Ulang Lereng	71

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80

DAFTAR PUSTAKA 81**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kolom stratigrafi Muara Tiga Besar Utara	12
Gambar 2.2 Kolom formasi Muara Enim.....	13
Gambar 2.3 Gaya-gaya pengontrol kestabilan suatu lereng	15
Gambar 2.4 Metode Irisan	16
Gambar 2.5 Kesetimbangan momen terhadap pusat rotasi O.....	18
Gambar 2.6 Hubungan antara c' dan ϕ'	19
Gambar 2.7 Uji triaksial	20
Gambar 2.8 Lingkaran Mohr diameter $\sigma_3 - \sigma_1$	21
Gambar 2.9 Diagram fase tanah.....	26
Gambar 2.10 Cara penanggulangan keruntuhan lereng	32
Gambar 2.11 Tembok penahan	33
Gambar 2.12 Sumuran	33
Gambar 2.13 Tiang bor	34
Gambar 2.14 Titik dan region pada <i>Geostudio</i>	36
Gambar 2.15 RKAP 2017	39
Gambar 2.16 Bagian Lereng	39
Gambar 2.17 Geometri Lereng	40
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian.....	41
Gambar 3.2 Triaksial <i>Cell</i>	44
Gambar 3.3 Tanah asli <i>boring</i> dikeluarkan dari <i>ring</i>	45
Gambar 3.4 Pemadatan sampel.....	45
Gambar 3.5 Sampel dimasukkan ke <i>oven</i>	46
Gambar 3.6 <i>Software Geostudio 2007 Slope/w</i>	51
Gambar 3.7 Menentukan <i>piezometric line</i>	51
Gambar 3.8 Menentukan metode dan <i>slip surface option</i>	52
Gambar 3.9 Atur <i>units</i> dan <i>scale</i>	52
Gambar 3.10 Atur <i>grids</i>	53
Gambar 3.11 <i>Set axis size</i>	53
Gambar 3.12 <i>Sketch pictures</i>	53
Gambar 3.13 Format <i>Enhanced Windows Metafiles (EMF)</i>	54
Gambar 3.14 Buat <i>draw regions</i>	54
Gambar 3.15 <i>KeyIn materials</i>	55
Gambar 3.16 Hasil <i>draw regions</i> dan <i>keyIn materials</i>	55
Gambar 3.17 <i>Draw piezometric line</i>	56
Gambar 3.18 Buat nama penampang dan titik elevasi.....	56
Gambar 3.19 <i>Draw surcharge load</i>	57
Gambar 3.20 Hasil <i>Draw surcharge load</i>	57

Gambar 3.21	<i>KeyIn seismic load</i>	58
Gambar 3.22	<i>KeyIn analyses</i>	58
Gambar 3.23	<i>Draw slip surface entry and exit range</i>	59
Gambar 3.24	<i>Solve analyses</i>	59
Gambar 3.25	Nilai faktor keamanan lereng	60
Gambar 3.26	Diagram alir penelitian	62
Gambar 3.27	Diagram alir penelitian lanjutan	63
Gambar 4.1	Kondisi lokasi penelitian	64
Gambar 4.2	RKAP 2017	69
Gambar 4.3	Penampang A-A' RKAP 2017	73
Gambar 4.4	Penampang B-B' RKAP 2017	74
Gambar 4.5	Penampang C-C' RKAP 2017	75
Gambar 4.6	Penampang A-A' desain ulang	76
Gambar 4.7	Penampang B-B' desain ulang	77
Gambar 4.8	Penampang C-C' desain ulang	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hubungan nilai FK dan kemungkinan terjadinya longsor	15
Tabel 4.1 Parameter kestabilan lereng di Tambang Muara Tiga Besar Utara	68
Tabel 4.2 Nilai faktor keamanan lereng RKAP 2017	70
Tabel 4.3 Nilai faktor keamanan desain ulang lereng.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Tabel curah hujan Bulan Oktober 2016 di Tambang Muara Tiga Besar Utara
- Lampiran B Spesifikasi *Heavy Duty 785*
- Lampiran C Peta Penampang Tambang Muara Tiga Besar Utara
- Lampiran D Penghitungan manual nilai faktor keamanan
- Lampiran E Nilai faktor keamanan Penampang A-A' RKAP 2017
- Lampiran F Nilai faktor keamanan Penampang B-B' RKAP 2017
- Lampiran G Nilai faktor keamanan Penampang C-C' RKAP 2017
- Lampiran H Nilai faktor keamanan Penampang A-A' desain ulang
- Lampiran I Nilai faktor keamanan Penampang B-B' desain ulang
- Lampiran J Nilai faktor keamanan Penampang C-C' desain ulang