

Foto SEM cangkang karet

Foto SEM cangkang karet menampilkan strukturmikro berpori dengan ukuran yang bervariasi dengan kandungan unsur carbon yang relatif tinggi.



Foto SEM cangkang karet





Foto SEM cangkang karet

### Hasil SEM-EDS cangkang karet





**ZAF:** matrix correction factor


**Z:** Atomic number correction

**A:** Absorption correction

**F:** Characteristic fluorescence  
correction










Foto SEM tempurung kemiri

Foto SEM cangkang kemiri menampilkan strukturmikro berpori dengan ukuran yang bervariasi. Pada salah satu pecahan cangkang kemiri ditemukan strukturmikro yang berbeda (gb hal 4); berbentuk partikel bulat dengan diameter sekitar 15 µm dan permukaan berpori dengan ukuran pori yang relatif halus.

Hasil analisis SEM-EDS menunjukkan kandungan unsur carbon yang relatif tinggi dengan berbagai unsur pengotor




Foto SEM cangkang kemiri




Foto SEM cangkang kemiri





Foto SEM cangkang kemiri



**ZAF:** matrix correction factor

**Z:** Atomic number correction

**A:** Absorption correction

**F:** Characteristic fluorescence  
correction

